

PT Elsiwa Rakatama

P2K3L

HASIL SAFETY PATROL P2K3L

LOKASI GEDUNG SCBD

NO	LOKASI	HASIL PERIKSA	TERKAIT
1	CUTTING	Terdapat peralatan yang tidak aman digunakan	Cutting
		Tidak memakai APD dengan benar	Cahyono
2	Special Job	Karyawan tidak memakai APD (masker) saat bekerja	Anggi
		peralatan yang sedang digunakan tidak menggunakan pengaman (Pengikat / holder) berpotensi jatuh	Kabag Special Job
3	SPECIAL PROJECT	Karyawan tidak memakai APD (masker) saat bekerja	Wagiman
		Karyawan memakai sepatu safety tidak benar	Susanto
		Terdapat karyawan yang bekerja terlalu dekat dengan komponen, mesin, dan bahan baku, tidak ada jarak aman. Ada potensi bahaya	Special Project
4	PAINTING 2	Karyawan tidak memakai APD (masker) saat bekerja	Wahyu
			Ari
			Husnullah
		Karyawan tidak memakai APD (sarung tangan pelindung) saat bekerja	Aziz
			Ali Usman
		Karyawan tidak menggunakan APD saat melakukan pengecatan sample	Alex (QC)
		Karyawan mengendarai forklift namun tidak memiliki lisensi dan juga membawa penumpang lain	Fajar
Tidak ditemukan adanya SOP yang ditempel di lokasi kerja	Painting 2		
5	ROLL FORMING	Karyawan tidak menggunakan APD (masker)	Jarudin
		Coil di area slitting diletakkan di jalur untuk pejalan	Roll Forming
		Coil yang tersusun ada beberapa yang tidak berganjak	
		SOP tidak ditemukan di lokasi kerja	
		Box APAR tidak terawat dengan baik	

NO	LOKASI	HASIL PERIKSA	TERKAIT
6	SCBD SAFE	Karyawan di area pengecoran brankas, tidak memakai APD	Ibnu Amar
		Beberapa sampah tidak dibuang	
		Safety cap tabung, tidak dipakai di area pengelasan pada umumnya	
		Peletakan bahan baku yang berpotensi melukai kaki karyawan diletakan di luar garis kuning	SCBD
7	WORKSTATION	SOP belum dievaluasi terkait prosedur kerja di lokasi kerja	Workstation
		Karyawan tidak memakai APD (sarun tangan) saat bekerja	Aning
		Karyawan tidak memakai APD (sarun tangan karet) saat bekerja yang berdekatan dengan cairan kimia dan sepatu safety tidak dipakai dengan benar	Samsul
		Ditemukan paku yang berserakan di lantai area kerja	Workstation
		Ditemukan palet berpaku yang berpotensi bahaya	
		Lift tidak menggunakan rantai pembatas / pengaman	

Notice :

Dimohon agar masing-masing bagian (pemilik proses) segera menindak lanjuti hasil dari safety patrol K3L