

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Sungai Bekasi saat ini.....	I-2
Gambar 2.1 Waterfront Toronto .....	II-11
Gambar 2.2 Lokasi Waterfront Toronto .....	II-13
Gambar 2.3 Area Lokasi Waterfront Toronto.....	II-14
Gambar 2.4 Wavedeck para Pedestrian .....	II-15
Gambar 2.5 Desain Gelombang Jalur Pedestrian .....	II-15
Gambar 2.6 Lampu LED Penunjang Estetika.....	II-16
Gambar 2.7 Pirrama Park.....	II-17
Gambar 2.8 Peta Lokasi Pirrama Park .....	II-18
Gambar 2.9 Masterplan Sydney Pirrama Park.....	II-19
Gambar 2.10 Solar Panel Pirrama Park .....	II-20
Gambar 2.11 Kanopi pada Area Pirrama Park.....	II-20
Gambar 2.12 Contoh Bangku dari Limbah Kayu .....	II-21
Gambar 2.13 Kondisi Pirrama Park .....	II-22
Gambar 2.14 Kondisi dan Fasilitas Teras Cikapundung Bandung.....	II-24
Gambar 2.15 Tiga Pendekatan Pokok Teori-Teori Perancangan.....	II-27
Gambar 2.16 Elemen Void dan Solid .....	II-28
Gambar 2.17 Elemen Bentuk Kolektif.....	II-30
Gambar 2.18 Diagram Place .....	II-30
Gambar 2.19 Kerangka Berfikir .....	II-43
Gambar 2.20 Kerangka Konsep.....	II-43
Gambar 4.1 Kondisi Masyarakat Kota Bekasi.....	IV-2

Gambar 4.2 Fasilitas Pendidikan Formal.....	IV-7
Gambar 4.3 Fasilitas Pendidikan Non Formal.....	IV-9
Gambar 4.4 Kondisi Drainase.....	IV-10
Gambar 4.5 Kondisi Persampahan.....	IV-11
Gambar 4.6 Keadaan Aksesibilitas.....	IV-12
Gambar 4.7 Kondisi Sempadan Sungai.....	IV-14
Gambar 4.8 Kondisi Sungai Bekasi.....	IV-15
Gambar 4.9 Kondisi Topografi.....	IV-15
Gambar 4. 10 Kondisi Ekonomi.....	IV-17
Gambar 4.11 Kondisi Sosial.....	IV-18
Gambar 4.12 Diagram SWOT.....	IV-19
Gambar 4.13 Perspektif Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung.....	IV-27
Gambar 4.14 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Fasilitas Pendukung Kawasan Pendidikan Budaya, dan Lingkungan Hidup.....	IV-28
Gambar 4.15 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Fasilitas Pendukung Kawasan Komersil.....	IV-29
Gambar 4.16 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Fasilitas Pendukung Kawasan Rekreasi.....	IV-30
Gambar 4.17 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Fasilitas Pendukung Kawasan Hunian.....	IV-31
Gambar 4.18 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Aspek Kenyamanan Kawasan.....	IV-32
Gambar 4.19 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Aspek Keselamatan Kawasan.....	IV-33

Gambar 4.20 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Aspek Keamanan Kawasan.....	IV-34
Gambar 4.21 Perspektif Masyarakat Kawasan Tepi Sungai Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Aspek Keindahan Kawasan.....	IV-35
Gambar 4.22 Orientasi Bangunan.....	IV-41
Gambar 4.23 Tanggul.....	IV-42
Gambar 4.24 Taman Rekreasi dan Edukasi.....	IV-42
Gambar 4.25 Kursi Taman.....	IV-43
Gambar 4.26 Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi.....	IV-43
Gambar 4.27 Pos Penjagaan dan Lampu Taman.....	IV-44