Tabel 4.3 Diagram Matrix Kecelakaan Kerja Luka Bakar

Faktor	Penyebab	Maintenance	Produksi	QC	PPIC	Proporsi Kecelakan	CTQ
Manusia	Tidak Fokus	4	3	4	3	14	CTQ
	Tidak Disiplin	4	3	4	3	14	CTQ
	Tidak Teliti	3	4	3	4	14	CTQ
Mesin	Umur Mesin	4	3	4	3	14	CTQ
	Error	3	4	3	4	14	CTQ
Material	Kualitas Pengapian Buruk	4	3	3	3	13	
Metode	Penanganan Salah	3	3	4	3	13	
	SOP	3	3	3	3	12	
Lingkungan	Panas	3	4	3	4	14	CTQ
	Pencahayaan	3	3	3	3	12	

Keterangan:

1. Sangat Tidak Berpengaruh
2. Tidak Berpengaruh
3. Cukup Berpengaruh
4. Berpengaruh
5. Sangat Berpengaruh