


Lampiran 8


Data Perusahaan

Data Mobil Masuk Tahun 2016



Sumber: Bengkel Mobil Auto Masters Cipulir

Data Mobil Keluar Tahun 2016



Sumber: Bengkel Mobil Auto Masters Cipulir

Data *complain customer* Bengkel Mobil Auto Masters Cipulir, Jakarta Selatan tahun 2016.

Bulan	Nama Mobil	Complain
Januari	Suzuki Karimun	- <i>Body</i> kusam berkabut (kurang poles)
	Daihatsu Xenia	- Cat bintik-bintik (mata ikan), harus di cat ulang
	Nissan March	- Kebersihan dan pemasangan kurang maksimal
Februari	Toyota Avanza	- Pemasangan <i>bumper</i> depan kurang rapi
	Mitsubishi Mirage	- Cat kusam dan beralur (kurang poles)
Maret	Hyundai Avega	- Bagian dalam masih kotor - Banyak cetakan tangan di atap bagian dalam
	Honda Mobilio	- Cat belang di bagian <i>bumper</i> belakang
April	Honda Jazz	- Atap bagian luar masih bergelombang - Kap mesin masih banyak bintik-bintik (mata ikan) - Pemasangan <i>bumper</i> depan tidak maksimal
	Datsun Go	- Bagian dalam masih kotor - Klip (baut) <i>Bumper</i> depan bagian dalam tidak terpasang
Mei	Toyota Rush	- Cat kusam tidak sempurna - Bagian <i>handle</i> pintu tergores
	Toyota Fortuner	- Cat kusam - Pemasangan lampu-lampu tidak sempurna
	Toyota Inova	- Atap bagian luar masih kusam
Juni	Toyota Altis	- Cat belang kurang sempurna - Kap mesin bergelombang
	Honda Brio	- Bagian bawah pintu masih penyok
	Nissan Livina	- Pemasangan <i>Fender</i> depan kanan tidak sejajar
	Daihatsu Terios	- AC kurang dingin - Lampu-lampu mati - Klakson tidak bunyi
Juli	Suzuki Ertiga	- Kap mesin masih bergelombang - Lampu bagian belakang tidak nyala
Agustus	Toyota Agya	- Pintu bagasi susah dibuka dari dalam
	Nissan Livina	- Seluruh <i>body</i> berkabut (kusam)
	Mazda 2	- <i>List bumper</i> bagian bawah lepas
September	Proton Exora	- Pemasangan lampu kurang rapi, masih renggang - Pemasangan <i>bumper</i> belakang tidak sejajar antara kiri dan kanan
	Honda Jazz	- Cat di bagian pintu bagasi kusam

Bulan	Nama Mobil	Complain
		- <i>Bumper</i> depan bagian bawah masih penyok
	Mitsubishi Outlander	- <i>Grill bumper</i> retak - Pemasangan lampu tidak sejajar
Oktober	Toyota Fortuner	- Pintu depan bagian kanan masih bergelombang - Kap mesin bintik-bintik (mata ikan)
	Toyota Vios	- Pemasangan <i>list</i> pintu kurang rapat - Bagian sela-sela lampu masih kotor bekas polesan
	Honda CRV	- Pintu depan bagian kiri tidak bisa dibuka dari dalam
November	Nissan Livina	- Sela-sela <i>handle</i> pintu banyak kotoran bekas poles - Pemasangan <i>bumper</i> depan tidak sejajar
	Toyota Vios	- Cat bagian samping kanan masih kusam - Kap mesin susah dibuka
Desember	Toyota Yaris	- Karet <i>list</i> pintu kanan lepas - <i>Bumper</i> depan bagian kiri masih penyok
	Toyota Avanza	- Bagian dalam masih kotor - <i>Body</i> bagian belakang sebelah kiri masih bergelombang