



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 02194/LHP/11V2017

Nama pelanggan : **PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS**
 Alamat : Jl. Mph. Toha Km 1, Tangerang, 15112
 No. identifikasi contoh : 01876-02/LC/03/2017
 Uraian contoh : **Air Limbah (Outlet)**
 Koordinat : LS 06° 09' 77,6" BT 106° 37' 58,3"
 Metode pengambilan contoh : SNI 6989-59-2008
 Tanggal diambil : 03 November 2017
 Tanggal diterima di Lab : 03 November 2017
 Tanggal pengujian : 03 November 2017 sampai 10 November 2017

Hasil Pengujian

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL	METODE
1	BOD ₅	mg/L	60	14	SNI 6989.72-2009
2	COD **)	mg/L	150	64	SNI 06-6989.15-2004
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS) **)	mg/L	50	9	18-71/K/A (Spektrofotometri)
4	Fenol total	mg/L	0,5	<0,001	APHA Ed. 22nd 5630-Phenol.B-D-2012
5	Krom total (Cr **)	mg/L	1,0	<0,003	APHA Ed. 22nd 3120.B, 3030.E-2012
6	Amonia Total (NH ₃ -N **)	mg/L	8,0	0,2	SNI 06-6989.30-2005
7	Sulfida (sebagai S **)	mg/L	0,3	<0,002	APHA Ed. 22nd 4500-S2-D-2012
8	Minyak & Lemak	mg/L	3,0	<1,8	SNI 6989.10-2011
9	pH (insitu **)		6,0 - 9,0	8	SNI-06-6989.11-2004

Keterangan : *) = Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Lampiran XLII Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Tekstil
 **) = Parameter terakreditasi oleh KAN No. LP-195-IDN
 • Metode pengambilan contoh telah terakreditasi oleh KAN No. LP-195-IDN
 < = Lebih kecil

Jakarta, 14 November 2017
 PT. UNILAB PERDANA



Diah Andianingsari
 Ptl. Kadiv. Pengembangan Usaha

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji dan laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.
- Pengaduan terhadap laporan hasil pengujian tidak dilayani setelah 30 hari dari waktu penerbitan laporan hasil pengujian