

The background of the page features a repeating watermark of the Universitas Esa Unggul logo. The logo consists of a stylized blue and orange circular emblem above the text "Universitas Esa Unggul".

# LAMPIRAN



UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT  
UNIT PELAKSANA TRANSMISI CAWANG

**PLN**

Jl. Cililitan Besar No. 1 Cawang Cililitan, Jakarta Timur 13640

T : (021) 8092208

F : (021) 8091264

W : www.pln.co.id

Nomor : 0072/SDM.04.09/UPT CWNG/2019 16 Juli 2019  
Lampiran : -  
Sifat : -  
Perihal : Magang

Kepada :

Universitas Esa Unggul  
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
Jl. Arjuna Utara 9, Kebon Jeruk

**JAKARTA 11510**

u.p. Yth. DEKAN,

Sehubungan dengan surat Saudara : 73/FIKES/KESMAS/JEU/VII/2019, Tanggal 03 Juli 2019 perihal Permohonan Surat Izin Magang, maka kami mengizinkan Mahasiswa saudara yang tersebut dibawah ini :

No.	Nama Siswa	NIM	Judul
1.	Sri Rahayu	20160301077	
2.	Diah kusumaningrum	20160301081	Gambaran Penerapan Program
3.	Neng Risanty	20160301063	K3, Safety Induction dan
4.	Nurfitri	20160301057	tanggapan darurat kebakaran

Untuk melaksanakan Magang pada tanggal 01 sd 30 Agustus 2019, di PT PLN (Persero) UIT JBB Unit Pelaksana Transmisi Cawang, **Pejabat Pelaksana K3 dan Keamanan**, yang beralamat di Jl. Cililitan Besar No.1 Cawang, Jakarta Timur 13640.

Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan adalah :

1. Tidak disediakan gaji, konsumsi, transportasi dan penginapan.
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan kerja (memakai Seragam Almamater) dan yang bersangkutan dianjurkan melengkapi dengan polis asuransi kecelakaan.
3. Apabila terjadi kerusakan terhadap peralatan yang disebabkan oleh mahasiswa, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
4. Segala publikasi terhadap data Perusahaan harus atas sepengetahuan dan ijin tertulis dari pihak Manajemen PT.PLN (Persero) UIT JBB UPT Cawang.
5. Kami hanya mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Kerja Praktek/Penelitian di PT PLN (Persero) UIT JBB Unit Pelaksana Transmisi Cawang, apabila laporan kegiatan Praktek Kerja (PKL) / Penelitian sudah kami terima.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT**  
UNIT PELAKSANA TRANSMISI CAWANG

**PLN**

Jl. Cililitan Besar No. 1 Cawang Cililitan, Jakarta Timur 13640

T : (021) 8092208

F : (021) 8091264

W : www.pln.co.id

### SURAT KETERANGAN

No: 0128.SKt/SDM.04.09/UPT CWNG/2019

PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat Unit Pelaksana Transmisi Cawang, menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

No.	Nama Siswa	NIM	Judul
1.	Nurfitri	20160301057	Gambaran penerapan Program K3, Safety Induction dan tanggapan Darurat Kebakaran

Mahasiswa **Universitas Esa Unggul Jakarta**, telah menyelesaikan Magang di PT PLN (Persero) UIT JBB Unit Pelaksana Transmisi Cawang, di Bagian K3 dan Keamanan, dari tanggal **01 s.d 30 Agustus 2019**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 September 2019





**PT PLN (PERSERO)**  
**UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT**  
**UNIT PELAKSANA TRANSMISI CAWANG**



**FORMULIR CHECKLIST INSPEKSI**

No. Dokumen	FK3/003
Edisi / Revisi	02 / 00
Berlaku Efektif	11 September 2013
Halaman	Halaman 1 dari 2

**Hari, Tanggal** :  
**Jam** :  
**Lokasi Inspeksi** :

<b>1. ALAT/MATERIAL</b>	Ya	Tidak
1.1. APD (Sepatu Safety, Helm Safety, Sabuk Pengaman/FBH, Sepatu Tahan Tegangan, Sarung Tangan Tahan Tegangan, dll) tersedia		
1.2. Tangga / Scaffolding tersedia		
1.3. Rantai Pengaman tersedia		
1.4. Grounding Local tersedia		
1.5. Voltage Detector tersedia		
1.6. Bendera Rambu K3 (merah + hijau) tersedia		
1.7. Wadah penyimpanan bahan dalam kondisi baik (tidak bocor/rusak), memiliki label yang jelas		
1.8. APAR tersedia dan terpasang digantung di dinding setinggi ± 120 Cm		
1.9. Tempat penyimpanan bahan/barang bersih dari ceceran bahan		
1.10. Tabung gas disimpan dalam posisi berdiri tegak		
1.11. Peralatan kondisi baru/bekas/rusak diberi label dan dikelompokan		
1.12. Material Safety Data Sheet (MSDS) tersedia di ruang penyimpanan bahan		
1.13. Disediakan bahan penyerap tumpahan di ruang penyimpanan		
1.14. Peralatan kerja terawat baik (komputer, alat uji, alat ukur)		
1.15. Kotak P3K tersedia dan dipasang (di kendaraan operasional, gedung/lantai)		
<b>2. PROSES KERJA</b>	Ya	Tidak
2.1. Instruksi Kerja/SOP tersedia		
2.2. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja yang telah ditetapkan		
2.3. SPK telah terbit dan ditandatangani oleh Manajer		
2.4. Menggunakan peralatan kerja dengan benar		
2.5. Pekerja menggunakan APD yang dipersyaratkan		
2.6. Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai tugasnya		
2.7. Tersedia DP3 dan telah diisi lengkap sebelum pekerjaan dimulai		
2.8. JSA telah dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan		
2.9. Mengoperasikan mesin sesuai dengan persyaratan teknis		
2.10. Tersedia Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3		
2.11. Saat manuver pembebasan tegangan/pemasukan tegangan tersedia pengawas manuver		
<b>3. PERILAKU KERJA</b>	Ya	Tidak
3.1. Bekerja serius/tidak bercanda		
3.2. Posisi tubuh benar saat bekerja (mengetik, mengangkat beban dll)		
3.4. Bekerja Jujur & sopan		
3.5. Bekerja tidak sambil merokok		
3.6. Bekerja berdasarkan IK/SOP		



**PT PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT  
UNIT PELAKSANA TRANSMISI CAWANG**



**FORMULIR CHECKLIST INSPEKSI**

No. Dokumen	FK3/003
Edisi / Revisi	02 / 00
Berlaku Efektif	11 September 2013
Halaman	<b>Halaman 2 dari 2</b>

<b>4. LINGKUNGAN KERJA</b>	Ya	Tidak
4.1. Lantai bersih dari sampah, ceceran oli, air atau tumpahan lainnya		
4.2. Jalur evakuasi harus bebas dari halangan/benda-benda (mis: produk,dll)		
4.3. Penempatan barang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan		
4.4. Tempat kerja memiliki penerangan yang memadai		
4.5. Tempat kerja memiliki ventilasi udara yang memadai		
4.6. Tempat kerja telah disediakan APAR siap pakai dan kartu gantung / <i>check list</i> telah terisi		
4.7. Pintu ruang rapat/lobby telah dipasang tulisan dorong/tarik		
4.8. Kabel <i>supply</i> komputer terpasang sesuai standar dan rapih		
4.9. Terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu peringatan yang jelas terlihat		
4.10. Adanya rambu pembatasan ijin masuk pada daerah-daerah berbahaya/risiko tinggi		

Catatan :

Jakarta, ..... 2019

**Petugas Inspeksi :**

.....

**FORMULIR LAPORAN INSPEKSI**

1. Nama Safety Advisor :
2. Lokasi Pekerjaan :
3. Jenis Pekerjaan :
4. Waktu Inspeksi :

**A. KEGIATAN**

NO	KRITERIA	DIGUNAKAN		STANDAR / SESUAI		KETERANGAN
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1	a. Working Permit					
	b. SOP (Prosedur/Instruksi Kerja/Formulir Checklist)					
	c. Job Safety Analysis (JSA)					
2	Pengawas Pekerjaan yang berkompeten					
3	Peralatan Kerja					
4	Alat Pelindung Diri (APD)					

**B. TINDAKAN**

NO	JENIS TINDAKAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Pekerjaan dihentikan sementara		
2	Pekerjaan dilanjutkan kembali		

**C. TEMUAN DI LAPANGAN (TINDAKAN TIDAK AMAN & KONDISI TIDAK AMAN)**

NO	TEMUAN	JENIS TEMUAN	
		TINDAKAN TIDAK AMAN	KONDISI TIDAK AMAN
1	.....		
2	.....		

**D. KENDALA DAN HAMBATAN PELAKSANAAN K3 DI LAPANGAN**

**E. REKOMENDASI**


PENGAWAS PEKERJAAN

SAFETY ADVISOR

(.....)

(.....)









