

LAMPIRAN

Lampiran I

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan *safety patrol*



Gambar 1. Memeriksa pekerja yang sedang gerindra



Gambar 2. Menegur pekerja yang sedang merokok di area terbatas



Gambar 3. Memeriksa Ash Valley



Gambar 4. Menegur pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap di unit Desalination Plant



Gambar 5. Memeriksa stock area batubara



Gambar 6. Patrol menggunakan sepeda



Gambar 7. Memeriksa unloading area



Gambar 8. Stracker reclaimer dan belt conveyer



Gambar 9. Tongkang

Lampiran II

Sertifikat *Zero Accident*



Lampiran III

Instruksi Kerja (IK)

INDONESIA POWER
UP. SURALAYA

INDONESIA POWER
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM


INSTRUKSI KERJA

SAFETY PATROL

NOMOR DOKUMEN : IK.SLA.14.02.34


UNIT PEMBANGKITAN SURALAYA


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
ISO 22301
YKAN

	PT INDONESIA POWER UP SURALAYA	No. Dokumen : IK.SLA.14.02.34
	INDONESIA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tgl Terbit : 13 Sept 2018
	SAFETY PATROL	Revisi : 01
	SUPERVISOR SENIOR K3	Halaman : Hal 2/5

1. **Sasaran** : Instruksi Kerja ini bertujuan untuk mengatur kegiatan *safety patrol* yang rutin dilakukan oleh petugas K3 di lingkungan PT. Indonesia Power UP Suralaya.
2. **Ruang Lingkup** : Instruksi Kerja ini mencakup persyaratan yang berhubungan dengan pelaksanaan *safety patrol*, aspek yang harus diperhatikan dan tindakan yang diambil ketika mendapatkan sebuah temuan PT. Indonesia Power UP Suralaya.
3. **Definisi**
 - *Safety Patrol* adalah kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak terkait dan kompeten untuk memastikan area kerja aman dari bahaya.
 - *Unsafe Action* adalah suatu perilaku seseorang yang dapat menimbulkan bahaya baik untuk dirinya sendiri, orang lain ataupun lingkungannya.
 - *Unsafe Condition* adalah kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap orang yang mempunyai kegiatan pada wilayah tersebut.
 - *Nearmiss* merupakan suatu kejadian yang hampir celaka baik itu dari segi manusia ataupun lingkungan
 - 5S adalah Seiri (Ringkas), Seiton (Rapi), Seiso (Resik), Seiketsu (Rawat), Shitsuke (Rajin). Merupakan sebuah metode untuk menciptakan tempat kerja yang rapi, aman dan teratur sehingga tidak menimbulkan potensi – potensi bahaya.
4. **Dokumen Referensi**
 - UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja
 - PP No. 50 tahun 2012 Tentang penerapan SMK3
 - SK No. 165 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PLTU Batu Bara di PT. Indonesia Power.

5. Diagram Alir



	PT INDONESIA POWER UP SURALAYA	No. Dokumen : IK.SLA.14.02.34
	INDONESIA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tgl Terbit : 13 Sept 2018
	SAFETY PATROL	Revisi : 01
	SUPERVISOR SENIOR K3	Halaman : Hal 4/5

6. Catatan Tambahan :

Catatan 1 :

- Safety patrol rutin dilaksanakan secara berkala.

Catatan 2 :

- Material patrol cek yang harus di persiapkan :
 - a. APD
 - b. Form ceklist patrol cek
 - c. Kamera (kamera hp / kamera digital) untuk mendokumentasikan temuan di lapangan


Catatan 3 :

- Untuk temuan yang tidak dapat di selesaikan saat patrol cek akan di agendakan untuk perbaikan lebih lanjut oleh user terkait.

Catatan 4 :

- Progress perbaikan di monitor bersama – sama oleh petugas K3 dan User terkait hingga temuan terselesaikan

Disusun Oleh : PELAKSANA (S) K3	Diperiksa Oleh : SPS K3	Disahkan Oleh : MKMLS
		
JOHAN FADLI R.	TUTANG SODIKIN	HADI SUSANTO

	PT INDONESIA POWER UP SURALAYA		No. Dokumen : IK.SLA.14.02.34
	INDONESIA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Tgl Terbit : 13 Sept 2018
	SAFETY PATROL		Revisi : 01
	SUPERVISOR SENIOR K3		Halaman : Hal 5/5

7. Riwayat Perubahan

Rev.	Tanggal	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Hlm.	Uraian	Hlm.	Uraian
1	13 September 2018	Sampul	Logo Perusahaan :  Logo Sistem Manajemen 	Sampul	Logo Perusahaan :  Logo Sistem Manajemen 
		-	Tidak ada Diagram alir (Flowchart)	3	Penambahan Diagram alir (Flowchart)

Lampiran IV

Laporan Safety Patrol

							
SAFETY PARTOL						No.dokumen	FM-SLA/474
						Tanggal
						Revisi	00
						Halaman	1 dari 1 halaman
NO	TANGGAL	AREA	TEMUAN	PIC	TINDAK LANJUT	STATUS	
1	15 Juli 2019	Dermaga 1		Nawawi	Menginfokan ke User terkait	Open	
2	15 Juli 2019	Dermaga 2		Nawawi	Menginfokan ke EPN dan ADC	Open	
MENGETAHUI SPS K3 (.....)			YANG MELAKSANAKAN: 1. Windi 2. Fauzikri Adillah 3.		YANG MELAKSANAKAN: (A. Sungkawa)		

Lampiran V

Jadwal Safety Patrol

INDONESIA POWER UP.SURALAYA							
JADWAL SAFETY PATROL TAHUN 2019						No Dokumen	FM-SLA/029
						Tanggal	18 Juli 2019
						Revisi	02
						Halaman	1 dari 1 halaman
NO.	NAMA	JAM SAFETY PATROL				Keterangan	
		07.30 - 08.00	10.00 - 10.30	13.00 - 13.30	14.30 - 15.00		
1	TUTANG SODIKIN. 087871298849					Peralatan yang harus di bawa : 1. Handy Talkie (HT) 2. Safety Line 3. Tool Box K3 4. Obat P3K 5. Kunci Master 6. Kamera Wajib Membuat Laporan Safety Patrol	
2	FAUZIKRI ADILLA.082210515887						
3	A.SUNGKAWA . 01298255813						
4	EKO PRIYATNO. 087771308907						
5	DERIAWAN PUTERA S. 082349798073						
6	JOHAN FADLI. R 085659324842						
7	DEWI. INDARYANTI 085742306256						
Disetujui Oleh :						Suralaya,09 Januari 2019 Dibuat Oleh :	
HADI SUSANTO						TUTANG SODIKIN	

Lampiran VI

APD Petugas *Safety Patrol*



Gambar 1. Helm Safety



Gambar 2. Masker



Gambar 3. Sepatu Safety



Gambar 4. Rompi Safety



Gambar 5. Kacamata Safety

Lampiran VII

Sarana dan Prasarana *Safety Patrol*



Gambar 1. Sepeda



Gambar 2. Mobil Patrol