

LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Balasan Penerima Magang



Universitas
Esa Unggul
TORAY
**PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS
(ITS)**



SUMMITMAS II Bld 3rd Fl. Jl. Jend. Sudirman 61 - 62 Jakarta 12196, PO Box 6953Uksat

Head Office :
Telephone : (021) 252 6841
Facsimile : (021) 520 2041

Factory :
Address : Jl. Moh. Toha Km. 1
Tangerang 15112
Telephone : (021) 552 4467 - 8
Facsimile : (021) 552 4909

Nomor : 351/PGA/ITS/VII/2019
Lamp : -
Perihal : Jawaban Permohonan Kerja Praktek

KepadaYth :
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat
Universitas Esa Unggul

Di
Tempat

Denganhormat,

Menanggapi surat Saudara perihal permohonan kerja praktek di tempat kami, dengan ini disampaikan kami dapat menerima permohonan tersebut terhadap nama – nama sbb :

1. Anggita Nur Ayu P NIM : 20160301168
2. Elvha Fitriah NIM : 20160301034
3. Resmi Ayu NIM : 20160301185
4. Raden Suyardo NIM : 20160301095

Kerja Praktek tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019.
Demikian ,terima kasih atas perhatiannya ..

Tangerang , 26 Juli 2019
Pimpinan Perusahaan



[Signature]
Ang Cahyono ,ST
Manager Dept Personalia&Umum

Lampiran II

Lembar Patrol Khusus

PATROL KHUSUS PERILAKU & KONDISI TIDAK SELAMAT



| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| Hari & Tanggal | : Senin, 01 Juli 2019 | Follow Up : 15 Juli 2019 |
| Area Patrol | : Area Take up Spinning 2FL (Kantor Shift, R. Istirahat) - PFY | |
| Pemandu | : | |
| Grup | : II (Dua) | |
| Anggota | : Agung Cahyono, Sugridto R., Romi T., Rahmat Harry E., Rudi Wahyudi, Agus Jaka, Sharley M. T. Yukutake | |

| NO | TEMUAN PATROL | PERBAIKAN / FOLLOW UP | PELAKSANAAN F. UP | | KET |
|----|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----|
| | | | INCHARGE | TGL/BL/TH | |
| 1 | Tanda di sakelar lampu | | | | |
| 2 | Komunikasi emergency dipindahkan | | | | |
| 3 | Stapper untuk kabinet | | | | |
| 4 | 3S | | | | |
| 5 | Sticker untuk saklar 2019 | | | | |
| 6 | Penempatan kereta dapo wastafel | | | | |
| 7 | Penempatan senar di rest room | | | | |
| 8 | Penempatan gelas tidak ada | | | | |
| 9 | Line di depan rest room | | | | |
| 10 | Repainting 2 room | | | | |
| 11 | Support lemari rest room | | | | |

LAMPIRAN III

Foto Kegiatan





Lampiran IV

Hasil Lembar Patrol



FOLLOW UP HASIL PATROL KHUSUS PERILAKU & KONDISI TIDAK SELAMAT



HARI / TGL / JAM : Senin, 12 Agustus 2019, Follow Up tgl. 26 Agustus 2019
 SASARAN : Nylon Polymer - Water Lactam 1st Floor
 Pemandu : Aditya
 Grup : II (Dua)
 Leader : SA Utomo
 Anggota : Hendro M., Pitono B. S., Agus D. A.,

| NO | HASIL PATROL | PERBAIKAN | PELAKSANAAN F. UP | |
|----|--|--|-------------------|--|
| | | | INCHARGE | TGL/BL/TH |
| 1 | Schedule sampel dihilangkan. | Schedule sampel dijadikan satu dengan yang di DCS.  | Produksi | 19-Agu-19 |
| 2 | Posisi penyimpanan <i>grounding</i> . | Posisi penyimpanan <i>grounding</i> disimpan di dalam box. | Produksi | 19-Agu-19 |
| 3 | Celah area <i>grounding box</i> tidak layak untuk lalu lintas orang. | Sudah dibuatkan ROW perbaikan masih on progress. Target: akhir September 2019. | Produksi | On Progress Target End Sept 2019 |
| 4 | Tanda PIC area charging lactam. | Tanda PIC charging water lactam dibuat baru.  | Produksi | 19-Agu-19 |



FOLLOW UP HASIL PATROL KHUSUS PERILAKU & KONDISI TIDAK SELAMAT



HARI / TGL / JAM : Senin, 12 Agustus 2019, Follow Up tgl. 26 Agustus 2019
 SASARAN : Nylon Polymer - Water Lactam 1st Floor
 Pemandu : Aditya
 Grup : II (Dua)
 Leader : SA Utomo
 Anggota : Hendro M., Pitono B. S., Agus D. A.,

| NO | HASIL PATROL | PERBAIKAN | PELAKSANAAN F. UP | |
|----|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | INCHARGE | TGL/BL/TH |
| 9 | Tidak ada tanda penyimpanan barang | Tanda penyimpanan barang dibuat baru.  | Produksi | 19-Agu-19 |
| 10 | Flange nitrogen berkarat | Repainting flange nitrogen.  | Produksi | 19-Agu-19 |
| 11 | Cover bottom WL Tank tidak standard | Sudah dibuatkan ROW perbaikan masih on progress. Target: akhir September 2019. | Produksi | On Progress Target End Sept 2019 |

**FOLLOW UP HASIL PATROL KHUSUS PERILAKU & KONDISI TIDAK SELAMAT**

HARI / TGL / JAM
S A S A R A N
Pemandu
Grup
Leader
Anggota

: Senin, 12 Agustus 2019, Follow Up tgl. 26 Agustus 2019
: Nylon Polymer - Water Lactam 1st Floor
: Aditya
: Il (Dua)
: SA Utomo
: Hendro M., Pitono B. S., Agus D. A.,

| NO | HASIL PATROL | PERBAIKAN | PELAKSANAAN F. UP | |
|----|---|--|-------------------|--|
| | | | INCHARGE | TGL/BL/TH |
| 5 | Isolasi terbuka di flange transfer WL. | Sudah dibuatkan ROW perbaikan masih on progress. Target: akhir September 2019. | Produksi | On Progress Target End Sept 2019 |
| 6 | Tanda penyimpanan sampel belum ada. | Tanda penyimpanan sampel dibuat baru.  | Produksi | 19-Agu-19 |
| 7 | Posisi plat bertumpu hanya pada engsel. | Pasang slot besi dan rantai. | Produksi | 19-Agu-19 |
| 8 | Plat tanda line nitrogen sudah rusak. | Perbaikan tanda line nitrogen.  | Produksi | 19-Agu-19 |