

LAMPIRAN 1 PROGRAM SHE PROYEK WANG RESIDANCE PT. PP (PERSERO)

PROGRAM SHE		PROGRAM KERJA K3L							
		SHE PLAN	SHE INDUCTION	SHE TALK	INSPEKSI K3L & SHE PATROL	SHE MEETING	HOUSE KEEPING	TRAINING K3L	AUDIT K3L
PERENCANAAN K3L									
TARGET	TARGET : ZERO ACCIDENT	PEKERJA BARU - PERUSAHAAN - SUBKON - MANDOR	SETIAP HARI KAMIS	SETIAP HARI KERJA	SETIAP HARI RABU		- DASAR-DASAR K3L - P 3 K - PEMADAMAN API - TANGGAP DARURAT	- LINGKUNGAN KERIA BERSIH, RAPI DAN SEHAT. - PEMBERSIHAN MASAL SETIAP KAMIS (RUTIN)	3 BULAN SEKALI
SHE INDUCTION									
SHE TALK									
INSPEKSI K3L									
PERENCANAAN K3L	: PETUNJUK / GAMBARAN PELAKUANAN K3L DI AREA PROYEK (SHE PLAN)				SHE PATROL	: PATROLI RUTIN YANG DILAKUKAN SETIAP HARI MULAI JAM 08.00 – 10.00 WIB DAN JAM 14.00 – 16.00 WIB. TUJUANNYA UNTUK MEMONITOR KEGIATAN PEKERJAAN DILAPANGAN BERSAMA SUBKONT/MANDOR.			
TARGET	: TARGET ZERO ACCIDENT				SHE MEETING	: MEETING DILAKUKAN HARI RABU JAM 14.00 – 15.00 UNTUK MEMBAHAS MASALAH YANG MUNGKIN TERJADI DAN TINDAKAN PENCEGAHANNYA SERTA MELAPORKAN KECELAKAAN YANG TERJADI DAN LANGKAH-LANGKAH PERBAIKANNYA.			
SHE INDUCTION	: PENDEKATAN DAN PENGARAHAN TENTANG K3L, HOUSEKEEPING DAN KETERTIBAN PROYEK KEPADA PEKERJA BARU DAN KEPADA PEKERJA SEBELUM MELAKUKAN PEKERJAAN YANG BERPOTENSI BAHAYA TINGGI				TRAINING K3L	: TRAINING K3L KEPADA KARYAWAN, MANDOR, SUBKONTRAKTOR TENTANG DASAR-DASAR K3L, P3K, CARA PEMADAMAN API DAN TANGGA DARURAT			
SHE TALK	: PENGARAHAN SINGKAT TENTANG K3L DAN KONDISI PROYEK KEPADA SELURUH PEKERJA SEBELUM PEKERJAAN DIMULAI, DILAKUKAN SETIAP HARI KAMIS JAM 08.00 – 08.30 WIB.				AUDIT K3L	: INSPEKSI YANG DILAKUKAN UNTUK MEMONITOR KONSISTENSI PENERAPAN K3L DIPROYEK. INSPEKSI K3L DILAKUKAN SETIAP HARI RABU JAM 09.00 – 10.00 WIB	: TARGET LINGKUNGAN KERJA BERSIH, RAPI DAN SEHAT.		
INSPEKSI K3L									



PT. PP (Persero) Tbk
Construction & Investment



LAMPIRAN 2 STRUKTUR TIM P2K3 PROYEK

STRUKTUR TIM P2K3 PROYEK

KETUA TIM
Fahrul Ullum
Project Manager

SEKRETARIS
Slamet Jaenuri.
SHEO

ANGGOTA I

SEM : Aryo Endi
SOM : Marjono
SAM : Beny Hermawan
GSP : Triyono
GSP : Toha
SP : joko s
Peralatan : M. Yusuf
Security : Handoyo

ANGGOTA II

1. Mandor Solikin
2. Mandor Diarjo
3. Mandor Surahman
4. Mandor Sutarman
5. Mandor Margono



PT. PP (Persero) Tbk
Construction & Investment



LAMPIRAN 3 TRAINING FIRST AID PROYEK WANG RESIDANCE



LAMPIRAN 4 SURAT IZIN MAGANG



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT PP(Persero) Tbk.
CABANG III
Proyek Wang Residence
Plaza PP - Gedung Wijaya Subiyanto
Jl. Legiend TB. Simatupang No. 57
PasarRebo - Jakarta 13730
Telpn : (021) 840 0924 - 88404077
Fax : (021) 840 9927
ppcdo3@ctn.net.id

No : 368 /Ext/WR/PP/VI/2016

Jakarta, 30 Juni 2016

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu – Ilmu Kesehatan
Universitas Esa Unggul
Di tempat:

Perihal : Izin Magang / Praktik Kerja Lapangan

Dengan hormat,

Membalas surat dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul no. 69/FIKES/KESMAS/UEU/VI/2016 perihal surat Izin Magang, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama sebagai berikut :

1. Firda Efatul Janah NIM : 2013-31-042
2. Choirunisa Permatasari NIM : 2013-31-209
3. Ellok Putri Wahyuning F NIM : 2013-31-074

Dapat melaksanakan magang / praktik kerja lapangan (PKL) di proyek Wang Residence PT. PP (Persero), Tbk sesuai dengan waktu yang diajukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. PP (Persero) Tbk
Proyek Wang Residence



Aryo Endy Indrato
Site Engineering Manager

Cc : Arsip

LAMPIRAN 5 SURAT PENGANTAR MAGANG DARI FAKULTAS



Universitas
Esa Unggul
Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Nomor : 69/FIKES/KESMAS/UEU/VI/2016
Perihal : Surat Izin Magang

Jakarta, 16 Juni 2016

Kepada Yth,
HRD PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Plaza PP-Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta 13760
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya mata kuliah magang pada Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Pemilaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri (K3I) Universitas Esa Unggul, maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan magang pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan magang adalah:

No	NAMA	NIM	NO. TELEPON	JUDUL
1.	Firda Efatur Janah	2013-31-042	089601262242	Gambaran umum sistem manajemen kesehatan di PT X.
2.	Choirunisa Permatasari	2013-31-209	085711573336	Gambaran umum sistem manajemen keselamatan dan kesehatan di PT. X.

Dengan surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL



Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M.Biomed. Apt.
DEKAN

LAMPIRAN 6 DAFTAR KORBAN KECELAKAAN KERJA

Daftar korban kecelakaan kerja yaitu.:

1. Korban pertama mengalami kecelakaan pada bagian kakinya yang tertusuk oleh paku ketika pembongkaran bekisting kolom dan kaki kirinya. Tim P3K membersihkan lukanya dengan alkohol, lalu diberikan betadine. Tindakan perbaikan adalah melaksanakan penyuluhan kepada seluruh pekerja untuk tidak bercanda saat melaksanakan pekerjaannya.
2. Korban kecelakaan kedua mengalami kecelakaan pada bagian daun telinga samping kanannya yang robek. Tim P3K membawa ke RS. Tindakan perbaikan dengan memberikan penyuluhan kepada semua pekerja agar tetap berhati-hati saat sedang berjalaninya mesin.
3. Korban ketiga mengalami kecelakaan pada bagian bibir atasnya yang kejatuhan puing. Tim P3K membawa korban ke RS. Tindakan perbaikan dengan memberi penyuluhan agar sebelum bekisting diangkat harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak ada sisa puing.
4. Korban keempat mengalami kecelakaan pada bagian mata karena terkena percikan lem PVC. Tim P3K membersihkan luka dimatanya menggunakan obat pembersih mata (Insto) dan Y-Rins (Airins). Tindakan perbaikan dengan menyampaikan informasi kepada mandor agar pekerja diberikan kacamata plastik.
5. Korban kelima mengalami kecelakaan pada bagian kaki kirinya yang tergores bekas stek perkuatan kolom. Tim P3K membersihkan lukanya menggunakan alkohol, lalu diberikan betadine. Tindakan perbaikan dengan menegaskan kepada seluruh pekerja untuk selalu memakai sepatu safety saat bekerja.
6. Korban keenam mengalami kecelakaan pada bagian lutut kaki kiri yang tergores besi stek precast. Tim P3K membersihkan lukanya dengan alkohol, lalu diberikan betadine yang kemudian dibawa ke RS. Tindakan perbaikan dengan menegaskan kepada seluruh pekerja untuk selalu memakai sepatu safety saat bekerja.
7. Korban ketujuh mengalami kecelakaan pada bagian lengan tangan kanan yang tertusuk besi stek. Tim P3K membersihkan lukanya menggunakan alkohol, lalu diberikan betadine yang kemudian dibawa ke RS. Tindakan perbaikan dengan memberikan informasi kepada pekerja dengan pengarahan/toolbox meeting supaya pekerja berhati-hati dalam bekerja.
8. Korban kedelapan mengalami kecelakaan pada jari telunjuk kanan yang terjepit mixer. Tim P3K membersihkan lukanya dengan alkohol, lalu diberikan betadine yang kemudian dibawa ke RS. Tindakan perbaikan dengan memberikan informasi kepada pekerja selalu berhati-hati dalam bekerja terutama malam hari.