RINGKASAN

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bentuk adaptasi apa saja yang sudah dilakukan masyarakat di wilayah terdampak banjir rob di Kelurahan Penajringan Jakarta Utara. Bagian Utara DKI Jakarta merupakan wilayah yang sering mengalami bencana banjir rob, hal ini dikarenakan berdekatan langsung dengan teluk jakarta sehingga sering terjadinya banjir rob disaat permukaan air laut pasang. Dengan meningkatnya permukaan air laut (air pasang) setiap sebulan sekali yang memberikan dampak negatif bagi penduduk, fisik hingga lingkungan. Dampak yang begitu banyak dirasakan masyarakat terdampak berupa aspek fisik seperti bangunan tempat tinggal serta sarana dan prasarana di lingkungan permukiman. Hal ini menunjukkan, bahwa masyarakat perlu melakukan upaya untuk dapat mengurangi bencana banjir rob serta masyarakat juga harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Maka diperlukan mengetahui bentuk adaptasi apa saja yang sudah dlakukan masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap bentuk adaptasi tersebut apakah sudah dapat dinyatakan berhasil atau tidaknya dalam mengurangi bencana banjir rob di wilayah terdampak. Dengan mengevaluasi bentuk adaptasi tersebut, bisa menambah wawasan kepada lokasi yang terdampak banjir rob di beberapa wilayah untuk bisa menerapkan bentuk adaptasi tersebut untuk dapat bertahan hidup di wilayah terdampak banjir rob tanpa harus melakukan pengungsian atau pindah ke wilayah lainnya.

Kata Kunci : Banjir Rob, Adaptasi, Aspek Fisik, evaluasi adaptasi, mengurangi bencana banjir rob